

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Estado de Mato Grosso</b><br/>Assembleia Legislativa</p>  |  |
| <p><b>Despacho</b></p>  | <p>NP: 8pmi7m27<br/><b>SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b><br/>09/02/2022<br/>Indicação nº 162/2022<br/>Protocolo nº 482/2022</p> |   |
| <p><b>Autor:</b> Dep. Paulo Araújo</p>  |   |   |

**Indica ao Diretor da Empresa Energisa, acerca da necessidade de viabilizar a limpeza e conservação da área localizada sob a linha de transmissão de energia do Bairro Santa Terezinha, em Cuiabá - MT.**

Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do qual aponto e INDICO a necessidade de viabilizar a limpeza e conservação área localizada sob a linha de transmissão de energia do Bairro Santa Terezinha, em Cuiabá - MT.

## JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo atender à demanda trazida a este Parlamentar através do Presidente da Associação do Bairro Santa Terezinha, Márcio Neris.

A demanda se justifica tendo em vista que a área localizada sob a linha de transmissão do Bairro Santa Terezinha encontra-se carente de limpeza e conservação, já que a vegetação está alta, podendo ocasionar incêndios e colocando em risco a população da região.

Registra-se que a Resolução Normativa nº 861, de 26 de Novembro de 2019, expedida pela ANEEL dispõe que:

### 8. Linhas de Transmissão

8.1 A atividade mínima de manutenção para as linhas de transmissão é a inspeção de rotina, que deve ser realizada, no mínimo, a cada doze meses.

8.2 Nas inspeções de rotina devem ser verificados: o estado geral da linha de transmissão, a situação dos estais, a integridade dos cabos condutores e para-raios, a estabilidade das estruturas, a integridade das cadeias de isoladores, a situação dos acessos às estruturas, a proximidade da vegetação aos cabos, a existência de vegetação que coloque em risco a



operação da linha de transmissão em caso de incidência de queimadas e os casos de invasão de faixa de servidão.

8.3 Os cronogramas de inspeções e execução de serviços de limpeza de faixas de servidão devem ser informados em sistema da ANEEL, à critério da fiscalização.

Sendo assim, se constata a necessidade imediata de limpeza e conservação da área localizada sob a linha de transmissão de energia do Bairro Santa Terezinha, em Cuiabá - MT.

Diante disso, submeto a presente indicação para apreciação dos nobres pares, em prol de toda sociedade

Edifício Dante Martins de Oliveira  
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2022

**Paulo Araújo**  
Deputado Estadual