

	<p style="text-align: right;"></p> <p>Estado de Mato Grosso Assembleia Legislativa</p>
<p>Despacho</p>	<p>NP: je0f35sc SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS 13/03/2024 Indicação nº 1168/2024 Protocolo nº 2266/2024</p>
<p>Autor: Dep. Janaina Riva</p>	

INDICA AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, COM CÓPIA A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, MOSTRANDO A NECESSIDADE DE MELHORAR A SINALIZAÇÃO DA BR-158 NAS PRÓXIMIDADES DO POSTO MARAJÓ NO MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente indicatório às autoridades supracitadas, mostrando a necessidade de melhorar a sinalização da BR-158 nas proximidades do Posto Marajó no município de Confresa/MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição advém do pedido do Vereador Jean do município de Confresa/MT. Indicando a necessidade de melhorar a sinalização da BR-158 nas proximidades do Posto Marajó no município de Confresa/MT. Segundo o Vereador, que nos encaminhou essa reclamação via Whatsapp, há uma preocupação vital relacionada à segurança viária na região em frente ao Posto Marajó, na BR-158. Os moradores e usuários frequentes dessa área têm observado uma crescente e alarmante frequência de acidentes, que atribuem diretamente à falta de sinalização adequada nesse trecho específico da rodovia.

A BR-158 é uma importante via de ligação para várias comunidades e municípios circunvizinhos. No entanto, a ausência de sinalização clara e eficaz na proximidade do Posto Marajó tem contribuído significativamente para a ocorrência de acidentes, colocando em risco a vida e a integridade física de todos os que transitam por essa área.

A falta de sinalização adequada dificulta a visualização dos motoristas que se aproximam do Posto Marajó, especialmente em condições climáticas adversas ou durante a noite.



Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa



A inexistência de placas informativas e indicativas pode levar à confusão dos condutores, resultando em manobras perigosas e colisões.

O acesso direto ao posto de combustível requer uma abordagem cuidadosa por parte dos motoristas, o que exige uma sinalização clara e visível para orientar o fluxo de tráfego.

Considerando esses pontos, é imprescindível que medidas imediatas sejam tomadas para mitigar os riscos de acidentes nessa área. A instalação de sinalização adequada, incluindo placas de advertência, indicação de cruzamento e limites de velocidade, é fundamental para garantir a segurança dos usuários da BR-158 em frente ao Posto Marajó.

Nesse sentido, solicito encarecidamente que o DNIT priorize essa demanda e realize uma avaliação detalhada da situação, seguida pela implementação urgente das medidas de sinalização necessárias para prevenir acidentes e proteger a vida dos cidadãos que transitam por essa via.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Março de 2024

Janaina Riva
Deputada Estadual