

	<p><b>Estado de Mato Grosso</b> Assembleia Legislativa</p>	
<p><b>Despacho</b></p>	<p>NP: uclo6q8z <b>SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b> 04/01/2022 Indicação nº 29/2022 Protocolo nº 94/2022</p>	
<p><b>Autor:</b> Dep. Dr. Eugênio</p>		

**INDICO ao Excelentíssimo Senhor, Mauro Mendes Ferreira, Governador do Estado de Mato Grosso, com cópia ao Excelentíssimo Senhor, Marcelo de Oliveira e Silva, Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, a necessidade URGENTE de providências para recuperar erosão no aterro na MT-100, próximo a Torixoréu, aproximadamente 10 a 12km no sentido Barra do Garças, que traz risco de danos ao asfalto recém-concluído, além da possibilidade de perdas materiais e de vida se atingir a pista de rolamento.**


Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente às autoridades supracitadas, por meio do qual aponto e INDICO "a necessidade URGENTE de providências para recuperar erosão no aterro na MT-100, próximo a Torixoréu, aproximadamente 10 a 12km no sentido Barra do Garças, que traz risco de danos ao asfalto recém-concluído, além da possibilidade de perdas materiais e de vida se atingir a pista de rolamento."

#### **JUSTIFICATIVA**

Moradores de Torixoréu estão apreensivos com a erosão que ocorre a mais ou menos 10 a 12km na MT-100 - sentido Barra do Garças (foto anexada).

Nota-se que embora tenha sido construído o canal de captação de água se percebe que com o grande volume das chuvas dos últimos dias o canal não foi necessário para o escoamento, por conseguinte a água que saiu fez romper o aterro.

Conforme estudo de Defesa para Titulação a "**Mestre em Agricultura Tropical**" do mestrando, Elder de Lucena Madruga, com o título "**Erosões associadas à implantação da rodovia MT-100: Diagnóstico e proposições de controle**" com a "**Área de Concentração: Agricultura Tropical**" na UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso, no resumo ele destaca: "**A região do Alto Rio Araguaia, que comporta solos com médias e altas suscetibilidades à erosão, vem sendo afetada por processos erosivos intensos,**



***destacando-se ravinas e boçorocas, que em parte são desencadeadas por água que aflui de estradas e caminhos. Um exemplo, com boa representatividade dessa problemática, é a MT-100 entre as cidades de Alto Araguaia e Alto Taguari, no Estado de Mato Grosso". (\*)***

A realidade do solo na região apontada pelo mestrando, Elder de Lucena Madruga, em sua defesa de 31/05/2001 para a "Titulação: Mestre em Agricultura Tropical", há mais de 20 anos, já demonstra que as obras de infraestrutura, em especial rodovias, têm que ter escoamento adequado para a proteção da própria obra e das áreas rurais do seu entorno.

Destarte torna-se urgente que seja providenciada a recuperação para que o prejuízo não seja maior, assim, contamos com a atenção de Vossas Excelências para o caso concreto.

Pelos motivos acima justificados, solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

(\*)  
<https://www.ufmt.br/ppgat/images/uploads/Disserta%C3%A7%C3%B5es-Teses/Disserta%C3%A7%C3%B5es/2001/ELDER%20DE%20LUCENA%20MADRUGA.pdf>

Edifício Dante Martins de Oliveira  
Plenário das Deliberações "Deputado Renê Barbour" em 04 de Janeiro de 2022

**Dr. Eugênio**  
Deputado Estadual