

	<p><b>Estado de Mato Grosso</b> Assembleia Legislativa</p>	
<p><b>Despacho</b></p>	<p>NP: 5y76veei  <b>SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>  23/02/2022  Indicação nº 1304/2022  Protocolo nº 1991/2022</p>	
<p><b>Autor:</b> Dep. Delegado Claudinei</p>		

**INDICO ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Segurança Pública, ao Presidente do DETRANMT, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a necessidade de realizar, em caráter de URGÊNCIA, a reforma na estrutura predial da 32ª Ciretran do município de Peixoto de Azevedo - MT.**

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do qual aponto e INDICO a necessidade de realizar, em caráter de urgência, a reforma na estrutura predial da 32ª Ciretran do município de Peixoto de Azevedo - MT.

## JUSTIFICATIVA


Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder Executivo Estadual a necessidade de realizar em caráter de urgência a reforma na estrutura predial da 32ª Ciretran do município de Peixoto de Azevedo - MT.

A presente demanda já foi apresentada por este Parlamentar por meio da Indicação 8009 de 17/11/21 em decorrência de visita ao município de Peixoto de Azevedo – MT e região na época.

Novamente chegou a este Gabinete, por meio de diversos servidores, a informação de que até a presente data nada foi feito.

Ocorre que o prédio da unidade (32ª Ciretran) que, à época estava em estado precário, atualmente devido as fortes chuvas piorou. As paredes da sala onde são aplicadas as provas teóricas estão cobertas de mofo e a água das chuvas escorre pelas paredes, conforme demonstram as fotos em anexo.

O piso fica o tempo todo molhado, pois mina água do chão. Esta situação aumenta o risco para os usuários



do serviço público, bem como, para todos os servidores que permanecem diariamente por longos períodos em um ambiente altamente insalubre.

A situação é tão grave que na data de ontem (15/02/2021) os servidores levaram a condições insalubres e perigosas que vivenciam na 32º Ciretran para o Ministério Público, conforme ofício 001/2022 em anexo.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

Edifício Dante Martins de Oliveira  
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2022

**Delegado Claudinei**  
Deputado Estadual