
	<p>Estado de Mato Grosso Assembleia Legislativa</p>	
<p>Despacho</p>	<p>NP: e125g91f SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS 19/02/2026 Indicação nº 380/2026 Protocolo nº 1027/2026</p>	
<p>Autor: Dep. Valdir Barranco</p>		

Indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Cuiabá, Abilio Jacques Brunini Moumer, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras - Sr. Reginaldo Teixeira, a necessidade urgente de fiscalização, manutenção e substituição das grelhas de bueiros por modelos de segurança (anti-aprisionamento) na região da Praça da Mandioca e vias adjacentes, no município de Cuiabá/MT.


Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresento a presente INDICAÇÃO a ser encaminhada ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Cuiabá, Abilio Jacques Brunini Moumer, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras, Sr. Reginaldo Teixeira**, sugerindo a adoção das providências necessárias para a fiscalização técnica e a substituição das grades de escoamento pluvial que apresentam espaçamento excessivo, localizadas na região da Praça da Mandioca e entorno, nesta Capital.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação fundamenta-se em graves relatos de acidentes e manifestações de cidadãos que transitam pela região central e histórica de Cuiabá. Recentemente, um jovem ficou com a perna presa em uma dessas estruturas por mais de uma hora, sendo necessário o desencarceramento realizado pelo Corpo de Bombeiros, o que resultou em lesões físicas e traumas ao munícipe [1] [2].

Relatos de moradores confirmam que as grelhas instaladas em pontos de alto fluxo de pedestres possuem vãos excessivos, em desconformidade com as normas de acessibilidade. Tal falha na infraestrutura urbana representa um risco iminente não apenas para jovens, mas principalmente para crianças, pessoas com deficiência e idosos, podendo causar quedas graves, fraturas e até fatalidades.

A substituição por modelos com espaçamento reduzido e barras transversais de segurança é medida imperativa de zeladoria urbana. A falta de manutenção desses equipamentos públicos gera prejuízos à



integridade física da população e expõe a municipalidade a responsabilidades civis e judiciais por danos causados aos cidadãos.

[1]<https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=571239¬icia=jovem-fica-com-perna-presa-em-bueiro-durante-festa-de-carnaval-em-avenida-de-cuiaba-e-e-resgatado-por-bombeiros&edicao=2>

[2]<https://www.hnt.com.br/cidades/musico-fica-preso-em-bueiro-durante-carnaval-em-cuiaba-e-e-resgatado-pelos-bombeiros/537104>

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Fevereiro de 2026

Valdir Barranco
Deputado Estadual